

КАК ПРАВИЛЬНО ОБУСТРОИТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ СКАТНОЙ КРОВЛИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ

Инструменты для монтажа:



ножницы по металлу



циркулярная компактная электропила



степлер



аккумуляторная дрель




пила-ножовка с мелким зубом




пистолет для монтажной пены


Материалы и схема утепления кровли:




1 После монтажа стропильной системы закрепите на стропилах пароизоляционную плёнку




2 Снизу на стропила набивается обрешётка



3 Плиты пенополистирола плотно вставляются между стропил



4 Влаго-ветрозащитная паропроницаемая мембрана закрепляется степлером и прижимается обрешёткой по стропилам. В обрешётке создается зазор для подкровельной вентиляции.



5 После этого делается контр-обрешётка и устанавливается кровельное покрытие.

